

USED VEHICLE PERFORMANCE & CONDITION INSPECTION RECORD

Report No. 33-05-***** (sample) · 2024 Lamborghini Urus · Korean statutory inspection record (Motor Vehicle Management Act, Art. 58)

Part 1 — Korean original (6 pages) · **Part 2 — English translation**

SAMPLE DOCUMENT — vehicle identifiers masked for privacy. Prepared for customers of NOVA AUTO L.L.C-FZ (Meydan Free Zone, Dubai · License No. 2533141.01). The English translation is provided for reference; in case of any discrepancy the Korean original prevails.

중고자동차성능·상태점검기록부

([] 자동차가격조사·산정 선택)

제 33-05

MASKED

※ 자동차가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

자동차 기본정보

(가격산정 기준가격은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

① 차명	우루스 (세부모델 : 우루스)			② 자동차등록번호	MASKED		
③ 연식	2024	④ 검사유효기간		2024년 12월 10일 ~ 2028년 12월 09일			
⑤ 최초등록일	2024.12.10		⑦ 변속기 종류	[V]자동 []수동 []세미오토			
⑥ 차대번호	ZPBEB3Z			[]무단변속기 []기타()			
⑧ 사용연료	[V]가솔린 []디젤 []LPG []하이브리드 []전기 []수소전기 []기타						
⑨ 원동기형식	DWN	⑩ 보증유형	[]자가보증 [V]보험사보증		가격산정 기준가격		만원

자동차 종합상태


(색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

⑪ 사용이력	상 태			항목 / 해당부품			가격조사 · 산정액 및 특기사항		
주행거리 및 계기상태	[V]양호 []불량		현재주행거리 [2,785] Km			만원			
	[]많음 []보통 [V]적음					만원			
차대번호 표기	[V]양호 []부식 []훼손(오손) []상이 []변조(변타) []도말						만원		
배출가스	[V]일산화탄 [V]탄화수소 []메연	0.0%, 0.0ppm, %		만원					
류닝	[V]없음 []있음 []적법 []불법 []구조 []장치						만원		
특별이력	[V]없음 []있음 []침수 []화재							만원	
용도변경	[V]없음 []있음 []렌트 []영업용							만원	
색 상	[]무채색 []유채색 []전체도색 []색상변경							만원	
주요옵션	[]있음 []없음 []선풍기 []네비게이 []기타							만원	
리콜대상	[V]해당없음 []해당		리콜이행 []이행 []미이행						

사고·교환·수리 등 이력

(가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

※ 상태표시 부호 : X (교환), W (판금 또는 용접), C (부식), A (흠집), U (요철), T (손상)
 ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



㉔ 사고이력	[V]없음 []있음	단순수리	[V]없음 []있음
가격조사·산정액 및 특기사항	만원		
㉔ 교환,판금 등 이상 부위			
외판부위	1 랭크	[]1. 후드 []2. 프론트엔더 []3. 도어 []4. 트렁크 리드 []5. 라디에이터서포트(볼트체결부품)	
	2 랭크	[]6. 쿼터패널(리어엔더) []7. 루프패널 []8. 사이드실패널	
주요골격	A 랭크	[]9. 프론트패널 []10. 크로스멤버 []11. 인사이드패널 []17. 트렁크플로어 []18. 리어패널	
	B 랭크	[]12. 사이드멤버 []13. 휠하우스 []14. 필러패널 ([]A, []B, []C) []19. 패키지트레이	
	C 랭크	[]15. 대쉬패널 []16. 플로어패널	

자동차 세부상태

(가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

㉔ 주요장치	항목 / 해당부품		상 태	가격조사·산정액 및 특기사항	
자기전단	원동기		[V]양호 []불량	만원	
	변속기		[V]양호 []불량		
원동기	작동상태(공회전)		[V]양호 []불량	만원	
	오일누유	실린더 커버(트커암 커버)	[V]없음 []미세누유 []누유		
		실린더 헤드/게스킷	[V]없음 []미세누유 []누유		
		실린더 블록/오일팬	[V]없음 []미세누유 []누유		
	오일 유량		[V]적정 []부족		
	냉각수누수	실린더 헤드/게스킷	[V]없음 []미세누수 []누수		
		워터펌프	[V]없음 []미세누수 []누수		
		라디에이터	[V]없음 []미세누수 []누수		
		냉각수 수량	[V]적정 []부족		
	커먼레일		[]양호 []불량		
변속기	자동변속기 (A/T)	오일누유	[V]없음 []미세누유 []누유	만원	
		오일유량 및 상태	[]적정 []부족 []과다		
		작동상태(공회전)	[V]양호 []불량		
	수동변속기 (M/T)	오일누유	[]없음 []미세누유 []누유		
		기어변속장치	[]양호 []불량		
		오일유량 및 상태	[]적정 []부족 []과다		
		작동상태(공회전)	[]양호 []불량		
동력전달	클러치 어셈블리		[]양호 []불량	만원	
	동속조인트		[V]양호 []불량		
	추진축 및 베어링		[V]양호 []불량		
	디퍼렌셜 기어		[V]양호 []불량		

조향	동력조향 작동 오일 누유		[M]없음 []미세누유 []누유		만원	
	작동상태	스티어링 펌프	[]양호 []불량			
		스티어링 기어(MDPS포함)	[M]양호 []불량			
		스티어링 조인트	[M]양호 []불량			
		파워고압호스	[]양호 []불량			
		타이로드엔드 및 볼 조인트	[M]양호 []불량			
제동	브레이크 마스터 실린더오일 누유		[M]없음 []미세누유 []누유		만원	
	브레이크 오일 누유		[M]없음 []미세누유 []누유			
	배력장치 상태		[M]양호 []불량			
전기	발전기 출력		[M]양호 []불량		만원	
	시동 모터		[M]양호 []불량			
	와이퍼 모터 기능		[M]양호 []불량			
	실내송풍 모터		[M]양호 []불량			
	라디에이터 팬 모터		[M]양호 []불량			
	윈도우 모터		[M]양호 []불량			
고전원 전기장치	충전구 절연 상태		[]양호 []불량		만원	
	구동축전지 격리 상태		[]양호 []불량			
	고전원전기배선 상태 (접속단자, 피복, 보호기구)		[]양호 []불량			
연료	연료누출(LP가스포함)		[M]없음 []있음		만원	
자동차 기타정보 (이 항목은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)						
항 목					가격조사·산정액	
수리필요	외장	[]양호 []불량		내장	[]양호 []불량	
	광택	[]양호 []불량		룸 크리닝	[]양호 []불량	
	휠	[]양호 []불량	운전석 []전 []후 / 동반석 []전 []후 / []응급	만원		
	타이어	[]양호 []불량	운전석 []전 []후 / 동반석 []전 []후 / []응급			
	유리	[]양호 []불량				
기본품목	보유상태	[]있음 []없음 ([]사용설명서 []안전삼각대 []잭 []스패너)				
최종 가격조사·산정 금액 []만원						
이 가격조사·산정가격은 보험개발원의 차량기준가격을 바탕으로 한 기준가격과 ([]기술사회, []한국자동차친단보증협회) 기준서를 적용하였음						
⑮ 특기사항 및 점검자의 의견	성능·상태점검자		비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외됨			
	가격·조사산정자					

유의 사항

※ 중고자동차성능·상태점검의 보증에 관한 사항 등

- 자동차 매매업자는 성능·상태점검기록부(가격조사·산정 부분 제외)에 기재된 내용을 고지하지 아니하거나 거짓으로 고지함으로써 매수인에게 재산상 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 집니다.
○ 자동차성능상태점검자가 거짓 또는 오류가 있는 성능상태점검 내용을 제공하여 아래의 보증기간 또는 보증거리 이내에 자동차의 실제 성능·상태가 다른 경우, 자동차매매업자는 매수인의 재산상 손해를 배상할 책임을 지며, 자동차성능상태점검자에게 이를 구상할 수 있습니다.
(매수인이 성능상태점검자가 가입한 책임보험 등을 통해 별도로 배상받는 경우는 제외함.)
○ 자동차인도일부터 보증기간은 (30)일, 보증거리는 (2천)킬로미터로 합니다.
(보증기간은 30일 이상, 보증거리는 2천킬로미터 이상이어야 하며, 그 중 먼저 도래한 것을 적용합니다.)
○ 자동차매매업자는 중고자동차 성능상태점검기록부를 매수인에게 고지할 때 현행 자동차성능상태점검자의 보증범위(국토교통부 고시)를 첨부하여 고지하여야 합니다. 동 보증범위는 '자동차성능·상태점검자의 보증범위'(국토교통부 고시)에 따르며, 법제처 국가법령정보센터 또는 국토교통부 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
○ 자동차의 리콜에 관한 사항은 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- 중고자동차의 구조·장치 등의 성능·상태를 고지하지 아니한 자, 거짓으로 점검하거나 거짓 고지한 자는 「자동차관리법」 제80조제6호 및 제7호에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처합니다.
- 성능·상태점검자(자동차정비업자)가 거짓으로 성능·상태 점검을 하거나 점검한 내용과 다르게 자동차매매업자에게 알린 경우 「자동차관리법」 제21조제2항 등의 규정에 따른 행정처분의 기준과 절차에 관한 규칙」 제5조제 1항에 따라 1차 사업정지 30일, 2차 사업정지 90일, 3차 등록취소의 행정처분을 받습니다.
- ②사고이력 인정은 사고로 자동차 주요 골격 부위의 판금, 용접수리 및 교환이 있는 경우로 한정합니다.
단, 쿼터패널, 루프패널, 사이드실패널 부위는 절단, 용접시에만 사고로 표기합니다.
(후드, 프론트엔드, 도어, 트렁크리드 등 외판 부위 및 범퍼에 대한 판금, 용접수리 및 교환은 단순수리로서 사고에 포함되지 않습니다)
- 성능·상태점검은 국토교통부장관이 정하는 자동차성능상태점검 방법에 따라야 합니다.
- 체크항목 판단기준(예시)
○ 미세누유(미세누수): 해당부위에 오일(냉각수)이 비치는 정도로서 부품 노후로 인한 현상
○ 누유(누수): 해당부위에서 오일(냉각수)이 맺혀서 떨어지는 상태
○ 부식: 차량하부와 외판의 금속표면이 화학반응에 의해 금속이 아닌 상태로 상실되어 가는 현상
(단순히 녹슬어있는 상태는 제외합니다)
○ 침수: 자동차의 원동기, 변속기 등 주요장치 일부가 물에 잠긴 흔적이 있는 상태
○ 현재 주행거리: 성능·상태점검 당시 해당 차량 주행거리계의 주행거리를 기록하되, 기록한 주행거리가 자동차전산정보처리조직(자동차관리정보시스템)으로부터 받은 주행거리(주행거리계 교체 정보 포함)보다 적은 경우 '특기사항 및 점검자의 의견'란에 이를 기재하여야 합니다


※ 자동차가격조사·산정의 보증에 관한 사항 등

- 가격조사·산정자는 아래의 보증기간 또는 보증거리 이내에 중고자동차 성능·상태점검기록부(가격조사·산정 부분만전)에 기재된 내용에 허위 또는 오류가 있는 경우 계약 또는 관계법령에 따라 매수인에 대하여 책임을 집니다.
· 자동차인도일부터 보증기간은 (30)일, 보증거리는 (2천)킬로미터로 합니다.
(보증기간은 30일 이상, 보증거리는 2천킬로미터 이상이어야 하며, 그 중 먼저 도래한 것을 적용합니다)
- 매매업자는 매수인이 가격조사·산정을 원할 경우 가격조사·산정자가 해당 자동차 가격을 조사·산정하여 결과를 이 서식에 적도록 한 후, 반드시 매매계약을 체결하기 전에 매수인에게 서면으로 고지하여야 합니다.
이 경우 매매업자는 가격조사·산정자에게 가격조사·산정을 의뢰하기 전에 매수인에게 가격조사·산정 비용을 안내하여야 합니다.
- 자동차가격은 보험개발원이 정한 차량기준가액을 기준가격으로 조사·산정하되, 기준서는 「자동차관리법」 제58조의 4제1호에 해당하는 자는 기술사회에서 발행한 기준서를, 제2호에 해당하는 자는 한국 자동차진단 보증협회에서 발행한 기준서를 각각 적용하여야 하며, 기준가격과 기준서는 산정일 기준 가장 최근에 발행된 것을 적용합니다.
- 특기사항란은 가격조사·산정자의 자동차 성능·상태에 대한 견해가 성능·상태점검자의 견해와 다를 경우 표시합니다.

자동차가격조사·산정이란

※ "가격조사·산정"은 소비자가 매매계약을 체결함에 있어 중고차 가격의 적절성 판단에 참고할수 있도록 법령에 의한 절차와 기준에 따라 전문 가격조사·산정인이 객관적으로 제시한 가액입니다.
따라서 "가격조사·산정"은 소비자의 자율적 선택에 따른 유료 서비스이며, 가격조사·산정 결과는 중고차 가격판단에 관하여 법적 구속력은 없고 소비자의 구매여부 결정에 참고자료로 활용됩니다.

점검 장면 촬영 사진



서 명

「자동차관리법」 제58조 및 같은 법 시행규칙 제120조에 따라
([V] 중고자동차성능 · 상태를 점검, [] 자동차가격조사 · 산정) 하였음을 확인합니다.

2025 년 09 월 08 일

중고자동차 성능 · 상태 점검자

한국자동차진단보증협회 엔카 부산 사직 성

중고자동차 성능 · 산정자

중고자동차 성능 · 상태 고지자

주식회사 라임모터스 (인)

본인은 위 중고자동차성능 · 상태를 점검기록부([] 자동차가격조사 · 산정)와
성능점검 책임보험 안내서를 교부받은 사실을 확인합니다.

년 월 일 매수인

(서명 또는 인)

책임 보험료 : 44,220원

중고자동차 성능·상태점검 보증범위 (제3조관련)

보 증 범 위	동일성	차대번호 및 원동기형식 표기를 상이하게 점검한 경우	
	튜닝	각 장치에 대한 불법 튜닝을 상이하게 점검한 경우	
	용도변경	렌트 및 영업용 이력을 상이하게 점검한 경우	
	자기진단 상황	엔진	흡입공기유량센서, 공전속도제어장치[엔진온도센서(ETS)제외], 냉각수온도센서, 스로틀위치센서(TPS), 산소센서, 크랭크위치센서, 흡기온도센서
		변속기	인히비터스위치, 입력축속도센서A, 출력축속도센서B, 자동변속기 관련 솔레노이드밸브
	원동기	실린더헤드	실린더 헤드 및 그 내부 부품 / 개스킷, 실린더 커버(로커암 커버)
		실린더블럭	실린더 블럭 및 그 내부 부품 / 개스킷, 오일팬
		냉각장치	워터펌프, 엔진룸 라디에이터
		고압연료 분사장치	커먼레일, 고압연료파이프(고압펌프, 인젝터 제외), 연료압력조절밸브, EGR밸브
		※ 미세누유 또는 미세누수로 표기한 경우 위 부품이 고장난 경우에 한하여 보증 ※ 누유 또는 누수로 표기한 경우 누유 또는 누수를 원인으로 하는 위 부품 고장시 보증 제외	
	동력전달	클러치 어셈블리(클러치판 제외), 추진축 및 베어링, 등속조인트, 드라이브샤프트, 디퍼렌셜기어	
	변속기	자동변속기 (A/T)	토크컨버터, 변속기케이스, 유성기어, 디퍼렌셜기어, 유온센서, 콘트롤밸브바디(내부클러치, 브레이크 제외)
		수동변속기 (M/T)	변속기케이스, 변속기어셈블리, 디퍼렌셜기어
		※ 미세누유 또는 미세누수로 표기한 경우 위 부품이 고장난 경우에 한하여 보증 ※ 누유 또는 누수로 표기한 경우 누유 또는 누수를 원인으로 하는 위 부품 고장시 보증 제외	
	조향	스티어링펌프, 스티어링기어(MDPS포함), 스티어링조인트, 파워고압호스, 타이로드엔드 및 볼조인트	
	제동	마스터실린더, 휠실린더(캘리퍼), 브레이크 호스 및 파이프, 배력장치, 진공펌프, 브레이크압력센서	
	전기	발전기, 와이퍼모터, 송풍모터, 라디에이터팬모터, 시동모터, 윈도우모터	
	고전원 전기장치	충전구 절연상태, 구동축전지 격리상태, 고전원전기배선(접속단자, 피복, 보호기구) 상태	
	연료	연료호스 및 파이프, 믹서, 기화기(베이퍼라이저), 솔레노이드밸브, 연료게이지센서	
	외판부위	후드, 프론트헹더, 도어, 트렁크리드, 쿼터패널, 루프패널, 사이드실패널 ※ 흡집, 요철, 손상 및 자동차관리법령상 자동차정비업의 제외사항에 해당하는 경미한 판금·도색은 제외	
	주요골격 부위	프론트패널, 크로스멤버(볼트체결부품 제외), 인사이드 패널, 트렁크플로어(볼트체결부품 제외), 리어패널, 사이드멤버, 휠하우스, 필러패널, 대쉬패널, 플로어패널, 루프레일	
	기타	성능점검 기관별 성능점검 서비스 차별화를 위하여 보증항목을 추가할 수 있음	

< 유의사항 >

1. 상기 보증범위내 부품의 일부일 경우에도 소모성 부품 또는 일반적인 자동차검사 방법으로 점검이 불가능한 경우 원칙적으로 보증범위에서 제외됩니다.

2. 보증제외 부품 예시

- 원동기 터보인터쿨러, PVC밸브, 서브프레임, ABS모듈, 휠스피드센서 등

※ 동 예시에서 명시되지 않은 부품의 경우에도 유의사항 1번의 조건에 해당하면 보증에서 제외될 수 있습니다.

USED VEHICLE PERFORMANCE & CONDITION INSPECTION RECORD

English translation · Report No. 33-05-***** (sample) · issued under Article 58 of the Korean Motor Vehicle Management Act and Article 120 of its Enforcement Rules

1 · Basic Vehicle Information

Vehicle	Urus (detailed model: Urus) — Lamborghini	Registration No.	254-**-**** (masked)
Model year	2024	Inspection validity	10 Dec 2024 – 09 Dec 2028
First registered	10 Dec 2024	VIN	ZPBEB3Z***** (partially masked)
Transmission	Automatic	Fuel	Gasoline (petrol)
Engine type	DWN (4.0L V8 twin-turbo)	Warranty type	Insurer-backed warranty

2 · Overall Condition

Item	Result
Odometer & instrument condition	Good — current mileage 2,785 km (low)
VIN plate marking	Good (no corrosion, damage, alteration or repainting)
Emissions	CO 0.0% · HC 0.0 ppm — within limits
Tuning / modifications	None
Special history (flood / fire damage)	None
Usage change (rental / commercial use)	None
Recall status	Not applicable

3 · Accident, Panel-Exchange & Repair History

Item	Result
Accident history	NONE
Simple repairs	NONE
Exterior panels (hood, fenders, doors, trunk lid, quarter panels, roof, side sills)	No exchange (X), sheet-metal/welding (W), corrosion (C), scratch (A), dent (U) or damage (T) marks
Main structural members (front panel, cross member, inside panels, side members, wheel houses, pillars, dash panel, floor panel, trunk floor, rear panel, package tray)	No marks — structure fully original

4 · Detailed Component Inspection

System	Item	Result
Self-diagnosis	Engine / Transmission	Good / Good
Engine	Operation at idle	Good
	Oil leaks — rocker cover · head/gasket · block/oil pan	None / None / None
	Engine oil level	Adequate
	Coolant leaks — head/gasket · water pump · radiator	None / None / None
	Coolant level	Adequate
Transmission (A/T)	Oil leak	None
	Operation at idle	Good
Power train	CV joints	Good
	Propeller shaft & bearings	Good
	Differential gear	Good
Steering	Power-steering fluid leak	None
	Steering gear (incl. MDPS)	Good
	Steering joints	Good
	Tie-rod ends & ball joints	Good
Brakes	Master-cylinder fluid leak	None
	Brake-fluid leak	None
	Brake booster	Good
Electrical	Alternator output	Good
	Starter motor	Good
	Wiper motor	Good
	Interior blower motor	Good
	Radiator fan motor	Good
	Window motors	Good
Fuel system	Fuel leak (incl. LP gas)	None

Items shown blank on the Korean form (manual-transmission section, clutch assembly, high-voltage EV components, common rail) do not apply to this gasoline A/T vehicle. The optional price-appraisal columns were not requested and are unmarked.

5 · Inspector's Remarks

“Non-metal parts and detachable parts are excluded from the inspection scope.” (standard remark)

6 · Certification (translation of signature page)

Inspection date	08 September 2025
Inspection agency	Korea Automobile Diagnosis & Warranty Association — Encar Busan Sajik Performance Inspection Center
Performance & condition inspector	Lime Motors Co., Ltd. (corporate seal affixed on original)
Inspection liability insurance	KRW 44,220 premium paid (insurer-backed warranty on this record)
Attached	2 inspection-scene photographs (vehicle on lift, front & underbody)

7 · Statutory Warranty & Notices (abridged translation of pages 4 & 6)

- The dealer must deliver this record to the buyer and is liable for damages if its contents are false or understated.
- Items checked “good / no leak” above are warranted for at least 30 days or 2,000 km from delivery, whichever comes first, under the insurer-backed warranty shown on page 6 of the original.
- The warranty covers the engine, transmission, power-train, steering, brake, electrical and fuel components listed in the coverage table; consumables, cosmetic parts and non-metal/detachable parts are excluded.
- Micro-leaks (seepage) on listed items are excluded unless they develop into failures of the part concerned.
- Disputes may be resolved through the Korea Transport Safety Authority (www.car.go.kr) procedures.

— End of translation —

Translation prepared by NOVA AUTO L.L.C-FZ · Meydan Grandstand, 6th Floor, Meydan Road, Nad Al Sheba, Dubai, U.A.E. · License No. 2533141.01 · WhatsApp +971 58 679 1992. This translation is provided in good faith for the buyer's convenience; the Korean original is the legally binding document.